

Brønderslev Kommune

Plan og Byg
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
+4599454545
Raadhus@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Mikael Jensen

+4599455139
mikje@99454545.dk

30. april 2026

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-23

Notat om ændringer til forslag til lokalplan 32-T-34.01, miljørapport og miljøkonsekvensrapport

Brønderslev Kommune sendte den 6. marts 2026 forslag til lokalplan 32-T-34.01 og miljøkonsekvensvurdering af Brønderslev Energipark i offentlig høring.

Placering af vindmøller

Brønderslev Kommune er blevet opmærksom på, at de 4 vindmøller i den vestligste række på 200 m højde er vist med en forkert placering på kortene i lokalplanen, miljørapporten, miljøkonsekvensrapporten og i udkastet til § 25 tilladelse. Vindmøllerne på 200 m er gruppen på vestsiden af motorvejen og jernbanen.

På vedlagte kort er vist den forkerte placering jf. forslaget, som blev sendt i offentlig høring den 6. marts, samt den nye korrekte placering. De 4 vindmøller flyttes mellem 32 og 50 m.

Det er kun til visningen på kortene, hvor der er brugt en forkert placering. Til støjberegninger, skyggeberegninger, visualiseringer mv. er brugt de korrekte placeringer af vindmøllerne. Fejlen har derfor ikke betydning for vurderingerne og konklusionerne i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten.

Faunapassage og beplantningsbælter

I lokalplanens redegørelse er flere beplantningsbælter samt en faunapassage i delområde 2b vist forkert på nogle kort. Fejlen er dog kun på kort i lokalplanens redegørelse.

Beplantningsbælterne og faunapassagen er vist korrekt på kortbilagene, der er henvist til i bestemmelserne i § 7. Fejlen har derfor ingen betydning i forhold til, hvad der gælder. Men det kan give anledning til misforståelser, hvorfor fejlen rettes.

Støjberegning

Der er i støjberegningerne brugt forkerte værdier for, hvor meget de eksisterende vindmøller i området støjer, hvilket har betydning for den samlede beregning af støj fra vindmøller. Hvorfor der er lavet en ny støjberegning med de korrekte værdier.

Grænseværdierne for vindmøllestøj kan stadig overholdes ved de nærmeste naboer, hvorfor ændringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer i forhold til konklusionen i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten. Dog er der én ejendom *mindre*, der skal saneres pga. støj fra vindmøller.

Præcisering om uens afstand mellem vindmøller

Der foretages en præcisering i lokalplanens redegørelse samt i miljørapportens og miljøkonsekvensrapportens afsnit om påvirkning af landskabet som følge af uens afstand imellem de 4 vindmøller i den vestligste række på 200 m højde. Tidligere fremgik det ikke tydeligt, at der ikke er samme afstand mellem vindmølle 1 og 2 som mellem vindmølle 2, 3 og 4 i den vestligste række.

Ændringer i dokumenterne

Lokalplan	Miljøkonsekvens-rapport	Miljørapport	§ 25 tilladelse	Bilag 3 Naturnotat	Bilag 5 Vindmøllestøj
3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 20, kortbilag 2, 5, 6, 7, 12 og 13	1-1, 3-1, 3-2, 18-1, 18-2, 18-3, 18-6, 18-7, 18-8, 19-11, 19-13, 19-14, 19-15, 20-1, 20-3, 20-11	11-1, 11-2, 11-3, 11-6, 11-7, 11-8, 13-11, 13-13, 13-14, 13-15, 14-1, 14-3, 14-11	1	1-1, 3-4, 3-41, 3-42, 3-43, 3-45	2

Ændrede figurer og kortbilag pga. placering af vindmøller, faunapassage og beplantningsbælter.

Lokalplan

- Redegørelse >> Sammenhæng til anden planlægning >> Kommuneplan 2025 >> Forhold til retningslinjer i Kommuneplan 2025 >> Vindmøller:
Nyt afsnit med beskrivelse og vurdering af uens afstand imellem de 4 vindmøller i rækken længst imod nordvest.

Miljørapport

- S. 31 (kapitel 7.2), s. 81 (kapitel 7.4.1) og s. 86 (kapitel 7.8):
Nyt afsnit med beskrivelse og vurdering af uens afstand imellem de 4 vindmøller i rækken længst imod nordvest.

Miljøkonsekvensrapport

- S. 73 (kapitel 14.5), s. 124 (kapitel 14.5.4) og s. 129 (kapitel 14.8):
Nyt afsnit med beskrivelse og vurdering af uens afstand imellem de 4 vindmøller i rækken længst imod nordvest.

Bilag 5 - Vindmøllestøj i driftsfasen

- Tabel 2: Opdateret, således alle koordinater for de planlagte møller er eksakte.
- Kapitel 4.1: To husstandsmøller ved Åvej 15 indgår nu i beregningerne. I den forbindelse slettes denne adresse fra listen over husstandsmøller, som ikke er medtaget i beregningerne. Derudover konsekvensrettes antal eksisterende vindmøller til 77. Sletning af henvisning til figur, som ikke indgår i notatet.
- Tabel 4: Data for eksisterende vindmøller er blevet opdateret, således dette bringes i overensstemmelse med grundlaget i beregninger.
- Figur 2: Udskiftet til korrekte vindmølleplaceringer (nye vindmøller).
- Konsekvensrettelser i resultattabeller (tabel 5, tabel 5 (fortsat), tabel 6, tabel 6 (fortsat), tabel 7, tabel 7 (fortsat), tabel 8, tabel 8 (fortsat), tabel 9, tabel 9 (fortsat), tabel 10, tabel 10 (fortsat) for almindelig og lavfrekvent støj pba. justerede beregninger.
- Kapitel 5.1: Som følge af de justerede beregninger fjernes Vildmosevej 21 fra listen over ejendomme, som nedlægges.
- Generel konsekvensrettelse vedr. WindPRO version 4.0 til 4.1, samt konsekvensrettelser af referencer til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller til nyeste version nr. 84 fra januar 2026.

